

Kit de réparation de pompe à eau Case IH , Landini , Massey Ferguson , Volvo

Cette pièce remplace les références 3641383R91, 3118126R91, 3118288R1, U7LW0058, U7LW0006, U7LW0078, 189034, 185800, U7LW0110, U7LW0025, U7LW0029, 89034, 85800, 86957, 89012, 85009, 59616, 3641383M91, 3640326M9189012, 4224688M91, 86957, 3641315M91, 4224216M91, U7LW0006, 3641383M91, 732993M91, 739013M91, 747965M91, 3637 482M91, 747444M91, 424857, 59616, 3637482M91, 3640326M91, 741964M91, U7W0058, U5LW0006, U7LW0058, 89034, U7LW0056, U7LW0029, U7LW0110



Référence : 125050

Prix : 36.00€

Critères associés :

Marque : Case IH, Landini, Massey Ferguson, Volvo

Descriptif :

Kit de réparation de pompe à eau pour tracteur Case IH , Landini , Massey Ferguson , Volvo .

Ce kit se monte sur les modèles suivants :

Tracteurs Case IH :

475 .

Tracteurs Landini :

Série 30 : 7830 .

Série 40 : 6840 .

Série 50 : 6550 , 7550 , 8550 .

Série 60 : 6860 , 7860 , 8860 .

Série 80 : 6880 , 7880 , 8880 .

Série 500 : 6500 , 7500 , 8500 .

Série C : C6830 , 6530L , 6530V , 6560L , 7530F , 7560L , 8530F , 8560L , C7800 , C7830 ;

Tracteurs Massey Ferguson :

Série 100 : 165 , 168 , 174-4S , 175 , 178 , 184-4S , 184S , 185 , 188 .

Série 200 : 240 , 250 , 265 , 274 , 274S , 274SK , 275 , 283 , 284S-4S , 285 , 290 , 294S-4S , 298 .

Série 300 : 373 , 377 , 383 , 387 , 393 , 397 .

Série 400 : 410 , 415 , 420 , 425 , 435 , 440 , 445 , 460 , 465 , 475 .

Série 500 : 565 , 575 , 590 .

Série 600 : 675 , 690 .

Modèles Industriels : 30E , 50 , 50B , 50BMKII , 50D , 50EX , 50H , 50HX , 60H .

Tracteurs Volvo :

2200 , 2204 , 2250 , 2254 , T320 , T400 , T430 , T500 .

Poids 1.50 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)