

Paire de coussinets de bielle côte réparation +0.010" Case , Claas , Fendt , Steyr moteur MWM , Perkins

Cette pièce remplace les références suivantes : F285200310150, 3-93A, 78588610



Référence : 130720

Prix : 24.00€

Critères associés :

Marque : Case IH, Claas, Fendt, MWM, Perkins, Steyr

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

Case IH :

C : 55 , 55A , 64 , 64A , 70 , 70A

CS(-> 12/98) : 68 , 75 , 78 , 86 , 94

Claas :

Série 100 : 106-14SP , 106-54 , 113-12 , 113-14 , 155-54 , 160-94 , 175-74 , 180-94

Série 30 : 32-50 , 32-60 , 34-60

Série 300 : 301 , 351M

Série 40 : 42-70 , 44-70

Série 50 : 50S

Série 500 : 521S

Série 80 : 80S

Série 800 : 891 , 891-4 , 891-4S , 891S

Série 90 : 90S

Série 900 : 951 , 951-4 , 952 , 981 , 981-4 , 981-4S , 981-S

Fendt :

Farmer 100 : 102LS , 102LSA , 102S , 102SA , 103LS , 103LSA , 104LS , 104LSA , 105LS , 106LS , 106LSA , 108LS , 108LSA , 108S , 108SA

Farmer 300 LS(A) : 303 , 304 , 305 , 306 , 308 , 309 , 310 , 311 , 312

Farmer 300 Turbomatik : 307 , 308 , 309 , 310 , 311 , 312

Favorit 500 : 509 , 510 , 511 , 512 , 514 , 515

Favorit 600 : 600LS , 600LSA , 610LS , 610LSA , 611LS , 611LSA , 612LSA , 614LSA , 615LSA

Steyr :

Série 900 : 955 , 964 , 970

Série 9000 : 9078 , 9086 , 9094

Série M ,: 9078 , 9083 , 9086 , 9094 , 968 , 975

Moteur :

Mwm : D 226-3.2 , D226-4.2 , D226-6 , D226-6.2 ,D227-4.2 , D227-6 , D327-3 , D327-3 , D327-4 , TD226-4.2 , TD 226-6.2

Perkins : 10004-4T

[Lien vers la fiche du produit](#)