Cylindre récepteur de roue Fendt Huile synthétique

Cette pièce remplace les références G524100070050, G524100070050, G197104070150, G198104070350, F52410070050, 524100070050, 22/413-56, 413-56



Marque : Fendt
Référence : 127810

Prix : 158.40€

Critères associés :
Marque : Fendt

Descriptif :

Kit réparation référence 127818

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

Farmer 300 C/CA
307C , 308C , 309C
Farmer 300 LS(A)
306LS , 306LSA , 307LS , 307LSA , 308LS , 308LSA , 309LS , 309LSA , 310LSA , 311LSA , 312LSA
Farmer 300 Turbomatik
307 , 308 , 309 , 310 , 311 , 312
Favorit 500
509 , 510 , 511 , 512 , 514 , 515
GT Porte-outils
F370GT , F370GTA , F380GT , F380GTA , F380GTH , F390GTA , F395GTA
Xylon
520 , 522 , 524

Lien vers la fiche du produit