Kit réparation cylindre récepteur de roue Fendt Huile synthétique

Cette pièce remplace les références S.102704, S102704, 22/414-23, VPJ7228, F198104070080

Marque : Fendt
Référence : 127818

Prix : 22.80€

Critères associés :
Marque : Fendt

Descriptif :

Pour cylindre récepteur référence 127810

Diamètre du grand joint : 55 mm * 40 mm * 8 mm

Diamètre du joint moyen : 44 mm * 35 mm * 6 mm

Diamètre du petit joint : 35 mm * 28 mm * 7 mm

Joint torique section : 4 mm , diamètre int environ 60 mm

1 Kit par cylindre de roue

Cette pièce se monte sur les moèdles suivants :

Fendt :

Farmer 300 C/CA
307C , 308C , 309C
Farmer 300 LS(A)
306LS , 306LSA , 307LS , 307LSA , 308LS , 308LSA , 309LS , 309LSA , 310LSA , 311LSA , 312LSA
Farmer 300 Turbomatik
307 , 308 , 309 , 310 , 311 , 312
Favorit 500
509 , 510 , 511 , 512 , 514 , 515
GT Porte-outils
F370GT , F370GTA , F380GT , F380GTA , F380GTH , F390GTA , F395GTA
Xylon
520 , 522 , 524

Lien vers la fiche du produit