Circlip d'arbre de prise de force Ford / New Holland / Fiat - 2 vitesses

Cette pièce remplace les références 83953236, E1NNB737AB



Référence : 129141

Prix : 6.24€

Critères associés :
Marque : Fiat Soméca, Ford, New Holland

Circlip d'arbre de prise de force Ford / New Holland / Fiat - 2 vitesses

Montage sur

Ford New Holland

10 Series
5110, 5610, 5610 S, 6410, 6610, 6710, 6810, 7010, 7410, 7610, 7710, 7810, 7910, 8210 100 Series
5100, 7100 1000 Series
5000, 7000 30 Series
8530, 8630, 8830 35 Series
4635, 4835, 5635, 6635, 7635 40 Series
5340, 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 70 Series
8670, 8770, 8970 TD Series
TD95 D TL Series
TL100, TL65, TL70, TL80, TL90 TM Series
TM115, TM125, TM135, TM150, TM165 TS Series
TS100, TS110, TS115, TS120, TS90 TW Series
TW15, TW20, TW25, TW35, TW5 600 Series
5600, 6600, 6600 C, 6600 O, 7600 200 Series

5200, 7200 700 Series
5700, 6700, 7700 TD5000 Series
TD5010, TD5020, TD5030

Fiat

G Series
G170, G190, G210, G240 L Series
L65, L75, L85, L95

Lien vers la fiche du produit