Joint de carter distribution John Deere des 10 à 50 , en 3 , 4 , 6 cylindres

Cette pièce remplace les références R97454 T20155



Marque : John Deere
Référence : 127803

Prix : 23.64€

Critères associés :
Marque : John Deere

Descriptif :

Montage sur :

10
2510
20
1020 , 1120 , 1520 , 2020 (Europe) , 2120 (Europe) , 3120 , 820 (North America) , 920
30
1030 , 1030 (Espana) , 1030OU (Espana) , 1030VU (Espana) , 1130 , 1630 , 1630 (Espana) , 1630OU (Espana) , 1630VU (Espana) , 1830 , 2030 (Espana) , 2030 , 2030OU (Espana) , 2130 (Espana) , 2130 , 2630 , 3030 , 3130 , 3130 (Espana) , 4030 , 830 (Europe) , 930 (Europe) , 930VU (Espana)
35
1035 (Espana) , 1035EF (Espana) , 1035EV (Espana) , 1635 (Espana) , 1635EF (Espana) , 1635EV (Espana) , 2035 (Espana) , 2035EF (Espana) , 2135 (Espana) , 3135 (Espana)
40
1040 (Europe) , 1040 (Espana) , 1040V (Espana) , 1140 (Europe) , 1140 (Espana) , 1140F (Espana) , 1140V (Espana) , 1640 (Europe) , 1640 (Espana) , 1640F (Espana) , 1840 (Europe) ,1840 (Espana) , 1840F

(Espana) , 2040 (Europe) , 2040 (Espana) , 2040F (Espana) , 2040S (Europe) , 2040S (Espana) , 2140 (Europe) , 2140 (Espana) , 2440 , 2640 , 3040 (Europe) , 3140 (Europe) , 3140 (Espana) , 3340 (Espana) , 3640 (Europe) , 4040 (Europe) , 4040S , 840 (Europe) , 940 (Europe) , 940 (Espana) , 940V (Espana)
50
1750V (Espana) , 1850 (Espana) , 1850F (Espana) , 1850V (Espana) , 1950 (Espana) , 1950F (Espana) , 2150 (North America) , 2350 (North America) , 2450 (Espana) , 2450F (Espana) ,2550 (North America) , 2650 (Espana) , 2750 (North America) , 2850 (Espana) , 2950 (North America) , 3150 (Espana) , 3350 (Espana) , 4050 (Worldwide)
55
2255 (North America) , 2855N (North America) Moissonneuse-Batteuse
1000
1032 (- 742464) , 1042 (- 742464) , 1052 (- 742464) , 1055 (- 742464) , 1065 (- 742464) , 1068H , 1072 , 1075 , 1075HY/4
900
925 , 932 , 935 , 942 , 945 , 952 , 955 , 965 , 968H , 975 , 985

Lien vers la fiche du produit