
Joint de couvercle levier de vitesses John Deere série 20/30/40/50

Cette pièce remplace la référence R54189



Marque : John Deere
Référence : 127169

Prix : 5.40€

Critères associés :
Marque : John Deere

Descriptif :

Montage sur :

20
1020 (Europe) , 1020 , 1120 , 2020 (Europe) , 2020 , 2120 (Europe) , 2120 (USA) , 3120 , 820 , 820 (North America) , 920
30
1030 , 1030 (Espana) , 1030OU (Espana) , 1030VU (Espana) , 1130 , 1630 , 1630 (Espana) , 1630OU (Espana) , 1630VU (Espana) , 1830 , 2030 (Europe) , 2030 (Espana) , 2030 , 2030OU (Espana) , 2130 (Europe) , 2130 (Espana) , 2130 , 3030 , 3130 , 3130 (Espana) , 830 (Europe) , 830 (North America) , 930 (Europe) , 930VU (Espana)
40
1040 (Europe) , 1040 (Espana) , 1040V (Espana) , 1140 (Europe) , 1140 (Espana) , 1140F (Espana) , 1140V (Espana) , 1640 (Europe) , 1640 (Espana) , 1640F (Espana) , 2040 (Europe) , 2040 (Espana) , 2040 ,2040F (Espana) , 2040S (Europe) , 2040S (Espana) , 840 (Europe) , 940 (Europe) , 940 (Espana) , 940V (Espana)
50
1350 (Europe) , 1550 (Europe) , 1750 (Europe) , 1750V (Espana) , 1850 (Europe) , 1850 (Espana) , 1850F

(Espana) , 1850N (Europe) , 1850V (Espana) , 1950 (Europe) , 1950 (Espana) , 1950F (Espana) , 1950N (Europe) , 2250 CS (North America) , 2250 (Espana) , 2250F (Espana) , 2450 CS (North America) , 2450 (Espana) , 2450F (Espana)

Lien vers la fiche du produit