Joint torique de tube de refroidisseur huile moteur John Deere

Cette pièce remplace les références R518507



Marque : John Deere
Référence : 130025

Prix : 2.64€

Critères associés :
Marque : John Deere

Descriptif :

Cette oièce se monte sur:

John Deere

Unknown 6068T PowerTech 3029T 4045D PowerTech 4045H PowerTech 4045H PowerTech E 4045H PowerTech M 4045H PowerTech Plus 4045T 4045T PowerTech 6068 PowerTech E 6068D PowerTech 6068H PowerTech 6068H PowerTech E 6068H PowerTech Plus

Lien vers la fiche du produit