Joints tresses palier arrière vilebrequin moteur David Brown

Cette pièce remplace les références K262783, K260286, K921611



Marque : David Brown
Référence : 125899

Prix : 6.00€

Critères associés :
Marque : David Brown

Descriptif :

Joints tresses palier arrière vilebrequin moteur David Brown .

Les pièces se montent notamment sur les modèles suivants :

1190 - David Brown (Engine, 165004)
1194 - David Brown (Engine, 165004)
1200 - David Brown (Engine, A4155A)

1210 - David Brown (Engine, 455009)
1212 - David Brown (Engine, 455031)
1290 - David Brown (Engine, 2200004)
1294 - David Brown (Engine, 220008)
1390 - David Brown (Engine, 2200002)
1394 - David Brown (Engine, 220103)
770 - David Brown (Engine, AD3/49A)
780 - David Brown (Engine, 35501)
880 - David Brown (Engine, AD3/55A)
885 - David Brown (Engine, 355011)
990 - David Brown (Engine, 449001)
990 - David Brown (Engine, AD4/47)
995 - David Brown (Engine, 455051)
996 - David Brown (Engine, 455071)

Lien vers la fiche du produit