
Kit coussinets de vilebrequin Perkins moteur 903-27T, 3.27, 3.27T, AT3.152.4, 903-27

Le kit remplace les références 130300010720 , 130300010757 , 3640774M91 , 4222571M91 , 564252 , PU5MB0014 , PU5MB14 , U5BA5 , U5MB0014 , U5MB0017 , U5MB0035 , U5MB17 , U5MB35 , U7BA5 , ZZ50118 , ZZ50171 , ZZ50216



Référence : 129906

Prix : 24.00€

Critères associés :
Marque : Landini, Massey Ferguson, Perkins

Descriptif :

ATTENTION : CERTAINS ERGOTS DE BLOCAGE DES COUSSINETS SONT CENTRES SUR LE COUSSINET

Montage sur :

Landini :

60 NG
5860
Rex Cab

Rex 60
Rex F
Rex 60FP
Rex G
Rex 60GE
Rex L
Rex 60LP
Rex V
Rex 60V , Rex 65V
Vigneti Footstep
Vigneti 65V
Vigneti Rex cab
Vigneti 60V Massey :
200
263 (UK)
2200
2220
3200-3300
3315 , 3315F/FE , 3315GE , 3315S , 3315V , 3325 , 3325F/FE , 3325GE , 3325S , 3325V
4200
4215 , 4220
4300
4315 , 4320

Lien vers la fiche du produit