Kit de joints de colonne de direction Hydrostatique John Deere série 20.30.40.50

Cette pièce remplace les références AT26188 AT315816



Marque : John Deere
Référence : 127260

Prix : 31.80€

Critères associés :
Marque : John Deere

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

20
1020 , 1120 , 1520 , 2020 (Europe) , 2020 , 2120 (Europe) , 3120 , 820 (North America) , 920
30
1030 , 1130 , 1530 , 1630 , 1830 , 2030 (Europe) , 2030 , 2130 (Espana) , 2630 , 3030 , 3130 , 830 (Europe) (- 258365) , 930 (Europe) (- 258365)
40
1040 (Europe) , 1140 (Europe) , 1640 (Europe) , 1840 (Europe) , 2040 (Europe) , 2040S (Europe) , 2140 (Europe) , 2240 , 2440 , 2640 , 2840 , 940 (Europe)
50
1550 (Europe) , 1750 (Europe) , 1750V (Espana) , 1850 (Europe) , 1850 (Espana) , 1850F (Espana) , 1850V (Espana) , 1950 (Europe) , 1950 (Espana) , 1950F (Espana) , 1950N (Europe) , 2150 (North America) ,2250 CS (North America) , 2250 (Espana) , 2250F (Espana) , 2350 (North America) , 2450 CS (North America) , 2450 (Espana) , 2450F (Espana) , 2550 (North America) , 2650 (Espana) , 2650F (Espana) , 2850 TSS (Europe) , 2850 (Espana)
51
2251N
55
2155 CS (North America) , 2255 (North America) , 2355 CS (North America) , 2355N TSS (North America) , 2555 CS (North America) , 2555 TSS (North America) , 2855N (North America) , 2855N

Lien vers la fiche du produit