Kit de réparation de colonne boitier de direction MF, longueur arbre 570 mm

Marque : Massey Ferguson
Référence : 130352

Prix : 187.20€

Critères associés :
Marque : Massey Ferguson

Descriptif :
Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

135 , 140 , 145 , 148 , 152 , 35 , 37 , 42 , FE35

Lien vers la fiche du produit