Kit de réparation de maître cylindre de frein Landini , Massey Ferguson

Cette pièce remplace les références S.42034, S42034, VPJ7206, 30/411-1, 411-1, 1810596M91



Référence : 127653

Prix : 18.00€

Critères associés :
Marque : Landini, Massey Ferguson

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

Massey Ferguson :

1000
1014 (Premiers modÞles) , 1024 (Premiers modÞles) , 1114 (Premiers modÞles) , 1134 (Premiers modÞles)
200
235 , 245 , 250 , 255 , 255 (USA) , 260 , 265 , 274SK (Freins standards) , 275 , 290 , 294S (Premiers modÞles) , 298
200 (Brasil - South Africa)
265
500

560 , 575 , 590 , 592 , 595
600
675 (Girling ->1984) , 690 (Girling ->1984) , 698 (Girling ->1984) industriels 50H , 50H-S , 50HX , 50HX-S , 50HX-T , 60H , 60H-S , 60HX , 60HX-T **Moissonneuse** 560 **Landini :**
50
6550 , 7550 , 8550
500
6500
Large
10000 , 12500 , 13000 , 14500

Lien vers la fiche du produit