Kit de réparation de pompe d'alimentation Ford , Massey Ferguson , Valtra .

Cette pièce remplace les références 693F9K340AA, 81458909, 500093, B1016

Référence : 124612

Prix : 21.60€

Critères associés :
Marque : Ford, Massey Ferguson, Valtra

Descriptif :

Kit de réparation de pompe d'alimentation pour tracteur Ford , Massey Ferguson , Valtra .

La pièce se monte sur les modèles suivants :

Tracteur Ford :

Série 10 : 5110 , 5610 , 6410 , 6610 , 6710 , 6810 , 7410 , 7610 , 7710 , 7810 , 7910 , 8210 .

Série 100 : 3600 , 6600 , 7100 , 7200 , 7600 , 7700 , 8600 , 8700 , 9200 , 9600 , 9700 .

Série 1000 : 3000 , 3055 , 5000 , 7000 , 8000 , 9000 .

Série 30 : 8530 , 8630 , 8730 , 8830 .

Série TW : TW5 , TW10 , TW15 , TW20 , TW25 , TW30 , TW35 .

Tous modèles équipé de la pompe en ligne Simms .

Tracteur Massey Ferguson :

Série 100 : 165 , 168 , 175 , 178 , 185 , 188 .

Modèles industriels : 50 , 50B .

Tracteur Valtra :

Modèle : 1100 , 1102 , 1103 , 1203 , 359 , 500 , 504 , 565 , 602 , 604 , 700 , 702 , 703 , 802 , 803 , 900 , 903 .

Poids 0.20 kg

Lien vers la fiche du produit