Kit joints de piston de frein John Deere série 20 , 30 , 40 , 50 , 3 et 4 cylindres

Cette pièce remplace les références R50704 T22103 R50703 T22102



Marque : John Deere
Référence : 127985

Prix : 17.40€

Critères associés :
Marque : John Deere

Descriptif :

Le kit se compose des deux joints de piston .

Montage sur :

20
1020 (Europe) , 1020 , 1120 , 2020 (Europe) , 2020 , 2120 (Europe) , 2120 (USA) , 3120 , 820 , 820 (North America) , 920
30
1030 , 1030 (Espana) , 1030OU (Espana) , 1030VU (Espana) , 1130 , 1630 (-> 300749) , 1630 (Espana) (300750 ->) , 1630OU (Espana) (-> 300749) , 1630VU (Espana) (300750 ->) , 1830 (301446 ->) , 2030 (Europe) (-> 301745) , 2030 (Espana) (-> 301745) , 2030 (-> 301745) , 2030OU (Espana) (301746 ->) , 2130

(Europe) , 2130 (Espana) , 2130 , 3030 , 3130 , 3130 (Espana) , 830 (Europe) , 830 (North America) , 930 (Europe) , 930VU (Espana)
40
1040 (Europe) , 1040 (Espana) , 1040V (Espana) , 1140 (Europe) , 1140 (Espana) , 1140F (Espana) , 1140V (Espana) , 1640 (Europe) , 1640 (Espana) , 1640F (Espana) , 1840 (Europe) ,1840 (Espana) , 1840F (Espana) , 2040 (Europe) , 2040 (Espana) , 2040 , 2040F (Espana) , 2040S (Europe) (370493 ->) , 2040S (Espana) (370493 ->) , 2140 (Europe) , 2140 (Espana) ,3040 (Europe) , 3140 (Europe) , 3140 (Espana) , 840 (Europe) , 940 (Europe) , 940 (Espana) , 940V (Espana)
50
1550 (Europe) , 1750 (Europe) , 1750V (Espana) , 1850 (Europe) , 1850 (Espana) , 1850N (Europe) , 1850V (Espana) , 1950 (Europe) , 1950 (Espana) , 1950N (Europe)

Lien vers la fiche du produit