**Kit réparation maitre cylindre de freins Deutz , Hurlimann , Lamborghini , Same**

Cette pièce remplace la référence 016966656



**Référence :** 127943

**Prix :** 76.80€

**Critères associés :**
*Marque* : Deutz Fahr, Hürlimann, Lamborghini, Same

**Descriptif :**

Montage sur :

Deutz :

**Agrosun**
Agrosun 100 , Agrosun 120 , Agrosun 140

Hurlimann :

**H**
H358 , H358.4 , H468 , H468.4 , H478 , H478.4 , H488 , H488T

Lamborghini :

Formula
105 Formula
Grand Prix
674-70 Grand Prix , 774-80 Grand Prix , 874-90T Grand Prix
High Clearance
High Clearance 90
N-Cross
674-70 N-Cross , 774-80 N-Cross , 674-75 N-Cross , 774-85 N-Cross , 874-95 N-Cross
R
1106 , 1306 , 1506 , 1706 , 573-60 , 574-60 , 674 , 674.5 , 674-70 , 774 , 774-80 , 874 , 874-90T , 956-100

Same :

Antares
Antares 100
Centauro
Centauro 70 Export , Centauro 70 Special

Centurion
Centurion 75 Special
Explorer
Explorer 55 , Explorer 60 , Explorer 65 , Explorer 70 , Explorer 75 , Explorer 80 , Explorer 90
Explorer II
Explorer 60 II , Explorer 70 II , Explorer 80 II , Explorer 90 II
Explorer II Special
Explorer 60SP II , Explorer 70SP II , Explorer 80SP II
Explorer Special
Explorer 60SP , Explorer 65SP , Explorer 70SP , Explorer 80SP , Explorer 90SP
Galaxy
Galaxy 170
Jaguar
Jaguar 100 Export , Jaguar 95 Export
Laser
Laser 100 , Laser 110 , Laser 125 , Laser 130 , Laser 150 , Laser 85 Transporter , Laser 90
Leopard
Leopard 85 , Leopard 85 Export , Leopard 90 Turbo
Mercury
Mercury 85 Export , Mercury 85SP
RowCrop
RowCrop 100 , RowCrop 90
Tiger
Tiger Six 105 Export , Tiger 100
Trident
Trident 130 Export

Lien vers la fiche du produit