Pompe alimentation montage sur Hurlimann , Lamborghini , Same

La pompe remplace les références suivantes 2.4519.230.010, 2.4519.290.0, 2.4519.230.0, 2.4519.220.0



Référence : 128359

Prix : 38.40€

Critères associés :
Marque : Hürlimann, Lamborghini, Same

Descriptif :

Montage sur :

Hurlimann : H6160

Lamborghini : 1056 , 613 , 653 , 660 , 683 , 684 , 754 , 784 , 854 , 955

Same :

Type: Jaguar 95, Laser 90, Laser 100, Laser 110, Laser 130, Laser 150, Leopard 85, Leopard 90, Mercury 85, Minitauro 60, Minitaurus 50, Minitaurus 55, Minitaurus 60, Panther 90, Saturno 80, Taurus 60, Taurus C, Tiger 100, Tiger 105, Tiger SIX 105, Motor Same 105.4, Motor Same 105.5, Buffalo 130, Buffalo 140, Centurion 70, Centurion 75, Condor 55, Corsaro 70, Drago 120

Réf. Origine: 2.4519.230.010, 2.4519.290.0, 2.4519.220.0, 2.4519.230.0 Types de tracteurs: Buffalo 130, 140, Drago 120, Centurion, Condor synchro 55, Corsaro 70, Jaguar 95, Mercury, Minitaurus, Panther 90, Saturno 80, Taurus, Tiger 100, 105, Leopard 85, 90, Laser 90, 100, 110, 130, 150, Minitauro 60 synchro Types de moteurs: 1054 P, 1055 P, 1054 PT

Lien vers la fiche du produit