Rondelle friction manette de commande

Cette pièce remplace les références C5NN518B, 83977032, 1062, 180889M1, 180889V1, 180896M1, 2.4249.010.1



Marque : Ford
Référence : 130119

Prix : 6.30€

Critères associés :
Marque : Ford, Massey Ferguson

Descriptif :

Cette pièce se monte sur:

Massey Ferguson

TE20 TEA20 TED20 TEF20 TO20 T030

Ford New Holland

2000, 2000 US Built, 2110LCG, 230A, 230A US Built, 230AInd., 231, 231 US Built, 2310, 233, 234, 250C, 2600, 2600 US Built, 260C, 2610, 2610 US Built, 2810, 2910, 2N, 3000, 3000 US Built, 3230, 333, 334, 335, 335 US Built, 340, 3400, 3400 US Built, 340A, 340B, 3430, 3500, 3500 US Built, 3550, 3550 US Built, 3600, 3600 US Built, 3610, 3610 US Built, 3900, 3910, 3930, 4000, 4000 US Built, 4100, 4110, 4110 US Built, 4110LCG, 4130, 420, 420 US Built, 4400, 4400 US Built, 445, 445 US Built, 445A, 445C, 445D, 4500, 4500 US Built, 4600, 4600 US Built, 4610, 4610 US Built, 4630, 4830, 5000, 5000 US Built, 5030, 515, 515 US Built, 530A, 531, 531 US Built, 532, 532 US Built, 535, 535 US Built, 540, 540A, 540B, 545, 545 US Built, 545A, 545C, 545D, 5600, 5900

, 600, 601, 6600, 6700, 700, 7000, 701, 7600, 7630, 7700, 800, 801, 8N, 900, 901, 9N, Jubilee,

NAA

Lien vers la fiche du produit