Vilebrequin moteur Perkins A4.236 , AT4.236 , A4.248 , 1004.4 , 1004.4T , montage joint spy

cette pièce remplace les références 02100125 , 02101825 , 02101835 , 31315981 , 31315985 , 3637401M91 , 94433 , 94435 , 94436 , U5BG0019 , U5BG0024 , U5BG0025 , U5BG0052



Référence : 129912

Prix : 501.60€

Critères associés :
Marque : Landini, Massey Ferguson, Perkins

Descriptif :

Les coussinets de paliers les cales et les brides sont compris dans ce kit .

Montage sur :

Landini :

30
8530F , 8530L , 8830
40
6840
50
6550 , 7550 , 8550

500
6500 , 7500 , 8500
505
7505
60
6860 , 68CV , 7860 , 7860HC , 8860 , 8860HC
80
6880 , 6880VM , 7880 , 7880VM , 8880 , 8880HC
Advantage
65F , 65FP , 65GE , 65GT , 65GTP , 65L , 65LP , 75F , 75FP , 75GE , 75GT , 75GTP , 75L , 75LP , 85F , 85FP , 85GE , 85GT , 85GTP , 85L , 85LP
Blizzard
Blizzard 65 , Blizzard 75 , Blizzard 85
Cingolati
C6500 , C7800
Trekker
C75 , C85 , CF65 , CF70 , CF75 , CF85
Vigneti
Vigneti 65V , Vigneti 75V
Vigneti Footstep
Vigneti 65V , Vigneti 75V

Massey :

Série 100 : 168 , 174 , 175 , 178 , 184 , 188 , 194

Série 200 : 255 , 273 , 274 , 275 , 283 , 284 , 293 , 294

Série 300 : 362 , 365 , 367 , 372 , 373 , 374 , 375 , 376 , 377 , 383 , 384 , 387 , 393 , 394

Série 3000 : 3050

Série 3200-3300 : 3220 , 3225 , 3235

Série 4200 : 4225 , 4235 , 4240
Perkins : A4.236 , AT4.236 , A4.248 , 1004.4 , 1004.4T

Lien vers la fiche du produit