

Bague olive en caoutchouc diamètre 10.70 mm pour tuyau de 5/16" Landini, Massey Ferguson

Cette pièce remplace les références suivantes : Ref OEM : S.40584, S40584, VPD4520, 30/9156-28, 33811114, 376526X1, 376527X1



Référence : 130510

Prix : 0.35€

Critères associés :

Marque : Landini, Massey Ferguson

Descriptif :

Hauteur: 6.00 mm - Ø ext.: 10.70 mm - Ø int.: 7.74 mm - pour tuyau Ø: 5/16"

Cette pièce se monte sur les modèles suivants:

Landini

Série 500

8500

Série 60

4560V, 5560V, 5560L, 6060, 6060F, 6060L, 6060V, 6560F, 6560L, 6560V, 6860, 7560F, 7560L, 7560V, 7860, 8560F, 8560L, 8860

Série 60 NG

5860

Série 70

7870

Série 80

6880, 7880, 8880, 9080, 9880

Advantage

55GTP, 60GTP, 65GTP, 75GTP, 85GTP

Blizzard

50, 60, 65, 75, 85, 95

Globus

50, 55

Large

10000, 10000S, 12500, 14500, 16000, 16500

Trekker F

Trekker 55F, Trekker 75F, Trekker 85F

Massey Ferguson

Moissonneuse- batteuse

500, 510, 515, 520, 525, 530, 530S, 535, 560, 565, 660, 665, 740, 750, 760, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 855E, 860, 865

Série 3000

3640, 3640 Brésil

Série 700

740E

Télescopique

Série 8900

8925, 8926, 8937, 8939

Moteurs

Perkins A6.354.4 AD3.152 AT3.152.4 903-27 A4.236 A4.248 AT4.236 A6.354.1 AT6.354.4

[Lien vers la fiche du produit](#)