

Bouchon de pompe de direction assistée Ford

Cette pièce remplace les références : C9NN3D588A, D2NN3A006B, D2NN3A514B, D3NN3A006B, 81827222, 81826301



Marque : Ford

Référence : 130618

Prix : 7.20€

Critères associés :

Marque : Ford

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

Série 10 : 2310 , 2610 , 2810 , 2910 , 3610 , 3910 , 4110(sans cabine ->2/87) , 4610 ,

5110 , 5610 , 5900 , 6410 , 6610 , 6710 , 6810 , 7010 , 7610 , 7710

Série 1000 : 2000 , 3000 , 4000 , 5000 , 7000 , 7700

Série 1000 (All purpose) : 2100 , 3100 , 5100 , 7100

Série 600 : 2600 , 3600 , 3900 , 4100 , 4600 , 5600 , 6600 , 7600

Série 700 : 5700 , 6700 , 8700 , 9700

Série TW : 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35

[Lien vers la fiche du produit](#)