

Capteur de vitesse Ford / New Holland séries TM, T6000, T7000, TSA

Cette pièce remplace les références constructeur 84169162, 82028157, 47766973



Référence : 129089

Prix : 97.80€

Critères associés :

Marque : Ford, New Holland

Capteur de vitesse Ford / New Holland séries TM, T6000, T7000, TSA

Montage sur

Ford New HollandTM Series

TM110, TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM160, TM165, TM175, TM180, TM190

T6000 Series

T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090

T7000 Series

T7030, T7040, T7050, T7060, T7070

TSA Series

TS100 A, TS110 A, TS115 A, TS120 A, TS125 A, TS130 A, TS135 A

[Lien vers la fiche du produit](#)