

Capuchon obturateur trappe de visite volant moteur Perkins

Cette pièce remplace les références 37813113I, 732902M1, 137813113, 37813113, 4226916M1, 732902M1, 37813113



Référence : 127122

Prix : 2.34€

Critères associés :

Marque : Landini, Massey Ferguson, Perkins

Descriptif :

Montage sur :

Landini [5500](#), [5530](#), [5560](#), [5830](#), [5840](#), [5860](#), [5870](#), [6060](#), [6070](#), [Blizzard 50](#), [Blizzard 60](#), [C4830](#), [C5830](#), [Cf5030](#), [Cf5830](#), [Cf6060](#), [Globus 50](#), [Globus 60](#), [Large 10000](#), [Large 13000](#), [Large 14500](#), [Rex 55](#), [Rex 60](#), [Trekker 55](#), [Trekker 70](#) Massey Ferguson [1014](#), [1024](#), [1104](#), [1114](#), [1134](#), [134](#), [134C](#), [135](#), [145](#), [148](#), [154](#), [154C](#), [155](#), [164](#), [165](#), [2205](#), [2210](#), [230](#), [231](#), [233](#), [234](#), [234C](#), [235](#), [240](#), [243](#), [244CF](#), [245](#), [250](#), [253](#), [254](#), [254C](#), [255](#), [260](#), [2620](#), [2625](#), [263](#), [264](#), [2640](#), [2645](#), [264C](#), [2675](#), [2680](#), [2685](#), [2705](#), [2720](#), [2725](#), [307](#), [3080](#), [3090](#), [333](#), [334](#), [340](#), [342](#), [350](#), [352](#), [353](#), [353LX](#), [354](#), [355](#), [356CF](#), [360](#), [3610](#), [363](#), [3630](#), [363LX](#), [364](#), [364CF](#), [3650](#), [366CF](#), [415 Brazilian](#), [440 Brazilian](#), [487](#), [500](#), [506](#), [507](#), [510](#), [530](#), [550](#), [560](#), [99](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)