

## Cylindre récepteur de freins tracteur Landini et Massey

Cette pièce remplace la référence 785625M92



**Référence :** 128098

**Prix :** 145.20€

### Critères associés :

*Marque :* Landini, Massey Ferguson

### Descriptif :

Montage sur :

Landini :

50  
6550 , 7550 , 8550  
Large  
10000 , 12500 , 13000 , 14500

Massey :

1000

1014 , 1024 , 1114 , 1134

200

284S , 294S (Premiers modèles)

[Lien vers la fiche du produit](#)