

Disque de friction Hurlimann , Lamborghini , Same

Cette pièce remplace les références 025539360 25539360



Référence : 127717

Prix : 33.60€

Critères associés :

Marque : Hurlimann, Lamborghini, Same

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

Hurlimann :

Club

H358.4 Club , H468.4 Club

Elite

H6115 Elite XB , H6135 Elite XB

H

H356 , H358 , H362 , H372 , H466 , H468 , H478.4

H XF

H476 XF , H481 XF , H491 XF

Master

Master H6165 , Master H6190

Prestige

H358 Prestige , H468 Prestige , H478 Prestige , H488T Prestige

SX

SX1200 , SX1350 , SX1500 , SX1600 , SX1800 , SX2000

XA

XA606 , XA607 , XA655 , XA656T , XA657 , XA658

XF

H361 XF

XT

XT908 , XT909 , XT910.4 , XT910.6 , XT911 , XT913 **Lamborghini :**

C Ergomatic

C674-70 Ergomatic , C774-80 Ergomatic , C874-90 Ergomatic

Champion

Champion 120 , Champion 135 , Champion 150 , Champion 160 Intel-Cab , Champion 180 Intel-Cab ,
Champion 200 Intel-Cab

F Plus

660-F Plus , 775-F Plus , 880-F Plus , 990-F Plus

Formula

115 Formula , 135 Formula

Grand Prix

674-70 Grand Prix , 774-80 Grand Prix , 874-90T Grand Prix

High Clearance

High Clearance 90

N-Cross

574-60 N-Cross , 674-70 N-Cross , 774-80 N-Cross

Premium

1050 Premium , 1060 Premium , 850 Premium , 950 Premium , Premium 1100 , Premium 1300

R

600 , 674 , 700 , 774 , 874

Racing

150 Racing , 165 Racing , 190 Racing , Racing High Performance

Sprint

654-55 Sprint , 664-65 Sprint , 674-75 Sprint , 684-85 Sprint **Same :**

Explorer

Explorer 55 , Explorer 60 , Explorer 70 , Explorer 75 , Explorer 80 , Explorer 90

Explorer Special

Explorer 65SP

[Lien vers la fiche du produit](#)