

Jeu de réparation verin de direction Massey Ferguson , Landini

Cette pièce remplace la référence 2730954M91



Référence : 127449

Prix : 22.20€

Critères associés :

Marque : Landini, Massey Ferguson

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

Massey Ferguson

200 Series:
265, 275, 290

Landini

7000 Series:
7830

[Lien vers la fiche du produit](#)