

Joint de bloc thermostat John Deere montage série 40 , 50 et 5000 , pour bloc thermostat ALU

Cette pièce remplace la référence R97877



Marque : John Deere

Référence : 129396

Prix : 7.08€

Descriptif :

Montage sur :

40

1040 (Espana) , 1040 (Europe) , 1040V (Espana) , 1140 (Espana) , 1140 (Europe) , 1140F (Espana) , 1140V (Espana) , 1640 (Espana) , 1640 (Europe) , 1640F (Espana) , 1840 (Espana) , 1840 (Europe) , 1840F (Espana) , 2040 (350000->) , 2040 (Espana) , 2040 (Europe) , 2040F (Espana) , 2040S (Espana) , 2040S (Europe) , 2140 (Espana) , 2140 (Europe) , 2240 (USA 350000->) , 840 (Europe) , 940 (Espana) , 940 (Europe) , 940V (Espana)

50

1350 (Europe) (3179DL004->751028 3179DL013 ->751253) , 1550 (Europe) (->751243) , 1750 (Europe) (->751243) , 1750V (Espana) (3179DL001->751023) , 1850 (Espana) (3179DL001 ->751023 3179DL016 ->743472 ->155860) , 1850 (Europe) (ES->155860) , 1850F (Espana) (ES ->155860) , 1850N (Europe) (3179DL001 ->751023 3179DL016 ->743472) , 1850V (Espana) , 2150 (North America) , 2250 (Espana) , 2250 CS (North America) , 2250F (Espana) , 2450 (Espana) , 2450 CS (North America) , 2450F (Espana) , 2650 (Espana) (ES) , 2650 CS (Europe) , 2650 TSS (Europe) , 2650F (Espana) , 2650N TSS (Europe) , 2750 (North America) , 2850 (Espana) , 2850 TSS (Europe)

5000

5200 (USA->202231) , 5300 (->202231) , 5400 (->202231) , 5400N (->202231) , 5500 , 5500 (Europe) , 5500N , 5500N (Europe)

55

2155 CS (North America) (CS: (3179DL001->751023; TSS: 3179DL017 ->743474) , 2255 (North America) , 2355 CS (North America) , 2555 CS (North America) , 2555 TSS (North America) , 2855N , 2855N (North

America)

Moteur : **3029D, 3029T, 3164D, 3179D, 4039T, 4239D, 4239T**

[Lien vers la fiche du produit](#)