

Joint de pompe à eau Case IH

Cette pièce remplace les références 3055177R3, 3055177R4, 3055177R1



Marque : Case IH

Référence : 125034

Prix : 7.20€

Critères associés :

Marque : Case IH

Descriptif :

Joint de pompe à eau Case IH .

Ce joint se monte sur les modèles suivants :

Série 23 : 353 , 383 , 523 .

Série 24 : 554 , 624 , 654 , 724 , 824 .

Série 32 : 3230 .

Série 33 : 433 , 633 , 733 , 833 .

Série 40 : 440 , 640 , 740 , 840 .

Série 43 : 743 .

Série 44 : 744 , 844 .

Série 45 : 645 , 745 , 845 .

Série 46 : 1046 , 1246 , 946 .

Série 55 : 1055 , 1455 , 955 .

Série 56 : 1056 , 756 , 856 , 956 .

Série 74 : 574 , 674 .

Série 84 : 584 , 684 , 784 , 884 .

Série 85 : 385 , 485 , 585 , 685 , 785 , 885 , 985 .

Série 95 : 395 , 495 , 595 , 695 , 795 , 895 , 995 .

Série 530 : 540 .

Série 3200 : 3210 , 3220 , 3230 .

Série 4200 : 4210 , 4220 , 4320 , 4240 .

Poids 0.50 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)