

Joint spy sortie câble de compte tours 35*21*6

Cette pièce remplace les références 636762M1 30854 636762R1 S41371 S.41371 30/57-1 VPC5200 636762M1 8H445 00.700.526.41.13 70042641 007005264113 70042641 52X12559A 5850YC R49516 R70483



Référence : 127249

Prix : 5.40€

Critères associés :

Marque : Landini, Massey Ferguson, Perkins

Descriptif :

35*21*6

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

Landini [5840](#) Massey Ferguson [133](#), [135](#), [135 Petrol](#), [140](#), [145](#), [148](#), [150](#), [152](#), [154-4](#), [155](#), [158](#), [165](#), [20](#), [203](#), [205](#), [20B](#), [20C](#), [20D](#), [20E](#), [20F](#), [2135](#), [2200](#), [230](#), [231](#), [235](#), [240](#), [245](#), [250](#), [2500](#), [254-4](#), [255](#), [260](#), [30](#), [302](#), [304](#), [30B](#), [30D](#), [30E](#), [30H](#), [3165](#), [342](#), [35](#), [35 Petrol](#), [350](#), [35X](#), [40](#), [40B](#), [40E](#), [50](#), [550](#), [560](#), [65](#), [765](#), [MF 35 US](#) Perkins [A3.152](#), [AD3.152](#), [AD4.203](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)