

Joint de plaque arrière prise de force

Cette pièce remplace les références 703971R1, 703971R2



Marque : Case IH
Référence : 129712

Prix : 4.56€

Critères associés :
Marque : Case IH

Descriptif :

Montage sur :

354 , 384 , 444 , 454 , B250 , B275 , B414 , B434

[Lien vers la fiche du produit](#)