

Kit de réfection moteur Perkins 1004.4 et 1004.4-T , sans les soupapes

Cette pièce remplace la référence 4226502M91



Référence : 127010

Prix : 470.40€

Critères associés :

Marque : Landini, Massey Ferguson, Perkins

Descriptif :

Montage sur :

Perkins 1004.4 et 1004.4-T

[Lien vers la fiche du produit](#)