

Kit de réparation colonne de direction David Brown , Massey Ferguson

Ce kit remplace les références 1850053M1, 13535X, 1850031M1, 1850032M1, 1850033M1, 1850034M1, 1850032V1, 1850053M91 ,K626671 .



Référence : 127417

Prix : 28.80€

Critères associés :

Marque : David Brown, Massey Ferguson

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

Massey Ferguson :

[135](#), [135 Gas / 135 Petrol](#), [135 US Built](#), [148](#), 155 , [20D](#), [20E](#), [230](#), [231](#), [240](#), [250](#), [30E](#), [35](#), [35 Gas / 35 Petrol](#), [35X](#) , 835

David Brown :

[1210](#), [1212](#), [880](#), [880 Implematic](#), [885](#), [990](#), [995](#), [996](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)