

Kit de réparation cylindre récepteur de freins Landini et Massey

Cette pièce remplace la référence 3302114M91



Référence : 128100

Prix : 46.80€

Critères associés :

Marque : Landini, Massey Ferguson

Descriptif :

Montage sur :

Landini :

30
4530V , 5530F , 5530L , 5530V , 6030F , 6030L , 6030V , 6530F , 6530L , 6530V , 7530F , 7530L , 8530F ,
8530L
40
5840 , 6040 , 6840
50
6550 , 8550
60

5560F , 5560L , 5560V , 6060F , 6060L , 6060V , 6560F , 6560L , 6560V , 7560F , 7560L , 8560F , 8560L
80
6880 , 6880VM , 7880 , 7880VM , 8880 , 8880HC , 9080 , 9080HC , 9880 , 9880HC

Massey :

100
134V , 154 , 154F , 154S , 154V , 164TF , 164TS , 164TV , 174 , 174F , 174S , 174V , 184 , 184F , 184S ,
194 , 194F , 194S
1000
1007 (Sans freinage avant)
200
254S , 264TS , 274S , 274SK (Freins standards / freins sur transmission) , 294S (Derniers modèles)
300
334V , 354F , 354S , 354V , 364F , 364S , 364V , 374F , 374H , 374S , 374V , 377 (Sans freinage avant) ,
384F , 384S , 387 (Sans freinage avant) , 394F , 394H , 394S , 397 (Sans freinage avant) , 397T (Sans
freinage avant)

[Lien vers la fiche du produit](#)