

Kit de réparation de cylindre de roue Case IH , Fendt Huile synthétique

Cette pièce remplace la référence F178101070080



Référence : 127821

Prix : 42.00€

Critères associés :

Marque : Case IH, Fendt

Descriptif :

Diamètre des joints :

Joint étanchéité : Nombre 4 , dimensions 17 mm * 29 mm * 6 mm

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

Case IH :

BD

DGD4 Fendt :

Farmer 200

240S , 250S , 250SA , 260P , 260PA , 260S , 260SA , 270P , 270PA , 275SA , 280P , 280PA

Farmer 300 C/CA

307C , 308C , 309C

Farmer 300 LS(A)

303LS , 304LS , 304LSA , 305LS , 305LSA , 306LS , 306LSA , 307LS , 307LSA , 308LS , 308LSA ,
309LS , 309LSA , 310LSA

Farmer 300 Turbomatik

307 , 308 , 309 , 310

GT Porte-outils

F345GT , F345GTM , F360GTF , F360GTH , F370GT , F370GTA

[Lien vers la fiche du produit](#)