

Kit de réparation de fusée Ford , diamètre axe 28.5 mm

Cette pièce remplace les références Ford 83900187, DEPN3115A



Marque : Ford

Référence : 127605

Prix : 111.60€

Critères associés :

Marque : Ford

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

[1801](#), [3000](#), [340A](#), [340B](#), [3500](#), [3500 US Built](#), [3550](#),

[3550 US Built](#), [4000](#), [4040](#), [4140](#), [420](#), [420 US Built](#),

[4400](#), [4400 US Built](#), [445](#), [445 US Built](#), [450](#), [4500](#),

[4500 US Built](#), [455](#), [5110](#), [515](#), [515 US Built](#), [535](#), [535 US Built](#), [540](#), [540A](#), [545](#), [550](#), [555](#), [5610](#), [6410](#), [655](#), [6610](#), [6810](#), [7610](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)