

Kit de réparation de pompe à eau Case IH , David Brown

Cette pièce remplace les références K965877, K965888



Référence : 125049

Prix : 66.00€

Critères associés :

Marque : Case IH, David Brown

Descriptif :

Kit de réparation de pompe à eau Case IH , David Brown .

Ce kit se monte sur les modèles suivants :

Tracteurs Case IH :

1194 , 1294 , 1394 , 1494 , 1594 , 1694 .

Tracteurs David Brown :

Série 90 : 1190 , 1290 , 1390 , 1490 , 1690 , 1690Turbo .

Série 94 : 1194 , 1294 , 1394 , 1494 , 1594 , 1694 .

Poids 1.50 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)