

## **Kit de réparation de pompe à eau David Brown**

Cette pièce remplace les références DO965848 K965848



**Marque :** David Brown

**Référence :** 125064

**Prix :** 70.80€

**Critères associés :**

*Marque :* David Brown

**Descriptif :**

**Kit de réparation de pompe à eau pour tracteur David Brown .**

Les dimensions sont les suivantes :

A : 10.88 mm

B : 27 mm

C : 38.8 mm

D : 43 mm

E : 16 mm

F : 30 mm

F2 : 16 mm

G : 12.7 mm

H : 76 mm

I : 12.8 mm

Turbine , épaisseur : 24.3

J : 33.4 mm

K 14.5 mm

**Ce kit se monte sur les modèles suivants :**

**Série 1200 :** 1210 , 1212 .

**Série : 1400 :** 1410 , 1412 .

**Série 900 :** 990 (AD4/47) , 990 (AD4/49) , 995 , 996 .

Poids 1.50 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)