

Kit de réparation réducteur ZFAPL735

Cette pièce remplace les références JD10250, L60106, L41159, 40M4624, L60105, L60111



Marque : John Deere

Référence : 130189

Prix : 576.00€

Critères associés :

Marque : John Deere

Descriptif :

Cette pièce se monte sur:

John Deere

50 série

2850, 3050, 3350, 3650 40 série

3140, 3340, 3640, 3640 S 6000 série

6506, 6600, 6800 6010 série

6510, 6510 SE, 6610, 6610 SE, 6810 6020 série

6520, 6520 SE, 6620, 6820 7000 série

7500 7010 série

7210, 7410 7020 série

7220, 7320 6005 série

6505, 6605, 6615, 6715 7005 série

7405

[Lien vers la fiche du produit](#)