

Kit joints vérin de direction John Deere série 40 (voir numéro de série) et 50 en 2 RM

Cette pièce remplace les références AL33039 DD14569



Marque : John Deere

Référence : 128138

Prix : 79.20€

Critères associés :

Marque : John Deere

Descriptif :

Montage sur :

40

1640 (Europe) (-> 115159) , 1640 (Espana) (-> 115159) , 2040 (Europe) (-> 115159) , 2040 (Espana) (-> 115159) , 2040 (-> 115159) , 2040S (Europe) (-> 115159) , 2040S (Espana) (-> 115159) , 2140 (Europe) (-> 115159) , 2140 (Espana) (-> 115159) , 3040 (Europe) (-> 115159) , 3140 (Europe) (-> 115159) , 3140 (Espana) (-> 115159) , 3340 (Espana) (-> 115159)

50

2250 CS (North America) , 2250 (Espana) , 2450 CS (North America) , 2450 (Espana) , 2650 (Espana) , 2850 TSS (Europe) , 2850 (Espana) , 3050 (Europe) , 3350 (Europe) , 3350 (Espana)

[Lien vers la fiche du produit](#)