

Kit réparation cylindre récepteur de freins Landini et Massey (kit pour cylindre 128098)

Cette pièce remplace la référence S.102694, S102694, 1810573M91, 30/414-44



Référence : 128099

Prix : 27.60€

Critères associés :

Marque : Landini, Massey Ferguson

Descriptif :

Montage sur :

Landini :

Série 50 : 6550 , 7550 , 8550

Série Large : 10000 , 12500 , 13000 , 14500

Massey :

1000

1014 , 1024 , 1114 , 1134

200

284S , 294S (Premiers modPles)

[Lien vers la fiche du produit](#)