

Kit réparation pompe alimentation moteur Perkins A3.144 , A3.152

Cette pièce remplace les références 11A9367A, 81717183, E157Z9, Y9374, 81717183, 81706711, 11A9367A, 2400E9398A, 26410042, ULPR0006, 26410042, 1896154M91, 4222118M91, 26410042



Référence : 126184

Prix : 31.20€

Critères associés :

Marque : Fordson, Landini, Massey Ferguson, Perkins

Descriptif :

Kit réparation pompe alimentation moteur Perkins A3.144 , A3.152 .

La pièce se monte notamment sur les modèles suivants :

Tracteur

Serie: Dexta Dexta, Super Dexta,

Massey : 35

[Lien vers la fiche du produit](#)