

Kit réparation pompe à eau John Deere série 40 et 50 3 et 4 cylindres

Cette pièce remplace les références RE62659, 37483, RE11347, RE37483, RE62658



Marque : John Deere

Référence : 125664

Prix : 48.00€

Critères associés :

Marque : John Deere

Descriptif :

Kit réparation pompe à eau John Deere série 40 et 50 3 et 4 cylindres .

Les dimensions des pièces sont les suivantes :

A : 161 mm

B : 44.50 mm

C : 54 mm

D : 62.50 mm

E : 19 mm

F : 38 mm

F2 : 19 mm

G : 16 mm

H : 94 mm

I : 16 mm

Epaisseur turbine : 24.70 mm

J : 39 mm

La pièce se monte notamment sur les modèles suivants :

Série 40 : 1040, 1040V, 1140 , 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1840F, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA) (350000=>), 2040F, 2040S (Deutschland) (Avec air conditionné), 2040S (Espana) (Avec air conditionné), 2140 (Deutschland) (Avec air conditionné), 2140 (Espana) (Avec air conditionné), 2240 (350000=>), 840, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V,

Série 50 : 1350 (3179DL004=>751028), 1550 (=>751243), 1750 (=>751243), 1750V (3179DL007 751244=>xxxxxx), 1850 (Deutschland) (3179DL001=>751023), 1850 (Espana) (3179DL001=>751023), 1850F (=>155860), 1850N (3179DL001=>751023), 1850V, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana) (765518=>), 1950F (765518=>), 1950N, 2150, 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2250F, 2350, 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2450F, 2550, 2650, 2650CS, 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750 (Avec air conditionné - Livré complet avec raccord pour les applications avec & sans refroidisseur d'huile), 2850 (Deutschland), 2850 (Espana),

Série 55 : 2155 (751024=>), 2255, 2355, 2355N, 2555CS, 2555TSS, 2755, 2855N,

[Lien vers la fiche du produit](#)