

Kit réparation pompe à eau moteur AD4.203 , A4.236 , A4.192

Cette pièce remplace les références 3637615M91 3639521M1 3640324M91 3641351M91 3641393M91 59140 59652 732591M91 741657M91 89024 P89024 PER890/24 PU7LW0101 PU7LW101 S40046 U7LW0027 U7LW0045 U7LW0076



Référence : 126772

Prix : 58.80€

Critères associés :

Marque : Landini, Massey Ferguson, Perkins

Descriptif :

Les dimensions sont les suivantes :

A : 130 mm

B : 45 mm

C : 8 mm

D : 77 mm

E : 16 mm

F : 19 mm

F2 : 15 mm

G : 15 mm

H : 80 mm

I : 15.90 mm

J : 37 mm

K : 16 mm

Epaisseur turbine 20.50 mm

Montage sur :

Landini

Tracteur

Serie: 500 6500, **Serie: 505** 6505, **Serie: Cingolati** C6000, **Serie: Prima**
6000, 6000Special, 7000Special,

Massey Ferguson

Tracteur

Serie: 100 155, 158, 158F, 158S, 158V, 165, **Serie: 200** 260, **Serie: 35** 65, **Serie: 500**
560, **Serie: 700-800** 765, 865, **Tracteur industriel**
Serie: 30, 302, 304, 3165, 3303, 3305, 356, 40B, 50,

[Lien vers la fiche du produit](#)