

Levier de boîtier de direction pour John Deere série 20, 30, 35, 40, 50

Cette pièce remplace les références John Deere T22525 , T28272



Marque : John Deere

Référence : 129689

Prix : 190.80€

Critères associés :

Marque : John Deere

Descriptif :

Montage sur

20
1020 , 1120 , 1520 , 2020 , 2020 (Europe) , 2120 (Europe) , 3120 , 820 , 820 (North America) , 920

30
1030 , 1030 (Espana) , 1030OU (Espana) , 1130 , 1530 , 1630 , 1630 (Espana) , 1630OU (Espana) , 2030 ,
2030 (Espana) , 2030 (Europe) , 2030OU (Espana) , 2130 (Espana) , 2630 , 3130 (Espana) , 830 (Europe) ,
830 (North America) , 930 (Europe)

35
1035 (Espana) , 1035EF (Espana) , 1635 (Espana) , 1635EF (Espana) , 2035 (Espana) , 2035EF (Espana) ,
2135 (Espana) , 3135 (Espana)

40
1040 (Espana) , 1040 (Europe) , 1140 (Espana) , 1140 (Europe) , 2240 , 2440 (- 308804) , 2640 (- 308804) ,
840 (Europe) , 940 (Espana) , 940 (Europe)

50
1350 (Europe) , 1550 (Europe) , 1750 (Europe) , 1850 (Espana) , 1850 (Europe) , 1850N (Europe) , 2150

(North America)

55

2155 CS (North America) , 2255 (North America)

[Lien vers la fiche du produit](#)