

Moteur essuie glace côté droit pour John Deere série 40 et 50 à cabine SG2

Cette pièce remplace les références AL34843, S.35464, 63/1980-21, AL208529



Marque : John Deere

Référence : 129875

Prix : 94.80€

Critères associés :

Marque : John Deere

Descriptif :

Montage sur :

Série 50 : 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650

Série 40 : 1640, 2040, 2140, 3040, 3140, 3640

[Lien vers la fiche du produit](#)