

Palier sortie moteur/entrainement prise de force en 20 cannelures Ford

Cette pièce remplace les références 81819815, C5NNN777AB, C5NN7A684A, 83936827, E0NNN777AB, E1NNN777AB



Marque : Ford

Référence : 127922

Prix : 38.40€

Critères associés :

Marque : Ford, New Holland

Descriptif :

Montage sur :

00

5100 , 5200 , 5600 , 5700 , 5900 , 6600 , 6700 , 7100 , 7600 , 7700 , 8600 , 9600 , 9700

000

5000 , 7000

10

5110 , 5610 , 5610S , 6410 , 6610 , 6610S , 6710 , 6810 , 6810S , 7010 , 7410 , 7610 , 7610S , 7710 (5/84->)
, 7810 , 7810S , 7910 , 8010 , 8210

40

5640 , 6640 , 7740 , 7840 , 8240

Skidded

5190

Tracteur industriel :

5550 , 6550 , 7550

New Holland :

TS

TS100 , TS110 , TS80 , TS90

[Lien vers la fiche du produit](#)