

Pignon entrainement pompe à huile moteur Ford

Cette pièce remplace les références E9NN6A820AA 87800008 81845748 83984954 C7NN6A820B C7NN6A820C DONN6A820A D3NN6A820A D3NN6A820D D3NN6A820E D3NN6A820G



Marque : Ford **Référence :** 126651

Prix: 30.00€

Critères associés : *Marque* : Ford

Descriptif:

Pignon entrainement pompe à huile moteur Ford.

La pièce comporte l'encoche pour le câble de compte tours.

La pièce se monte notamment sur les modèles suivants :

Tracteur Serie: 00

2100, 2300, 3100, 3300, 3600, 4100, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200, 5600, 5700, 5900, 6600, 6700, 7100, 7600, 7700, 8200, 8600, 8700, 9200, 9600, 9700,

Serie: 000

2000, 2600, 3000, 4000, 5000, 7000, 8000, 9000,

Serie: 10

2110, 2310, 2610, 2810, 2910, 3310, 3910, 4110, 4610, 5110, 5610, 5610S, 6410, 6610, 6610S, 6710, 6810, 6810S, 7410, 7610S, 7710, 7810, 7810S,

Serie: 30

3230, 3430, 3630, 3930, 4130, 4630, 4830, 5030,

Serie: Rice

2150, 3150,

Serie: Skidded

3190, 4190, 5190,

Tracteur industriel

Serie:

2120, 231, 233, 3120, 333, 335, 3400, 3500, 4140, 420, 4450, 4500, 4550, 5550, 6550, 7550

Lien vers la fiche du produit