

Plaque accouplement flector pompe hydraulique côté pompe John Deere série 40 et 50

Cette pièce remplace les références JL34432 L34432



Marque : John Deere

Référence : 126131

Prix : 32.40€

Critères associés :

Marque : John Deere

Descriptif :

Plaque accouplement flector pompe hydraulique côté pompe John Deere série 40 et 50 .

La pièce se monte notamment sur les modèles suivants :

Tracteur

Serie: 40 1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1140 (Deutschland), 1140 (Espana), 1140F, 1140V, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1840F, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040F, 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2240, 2440, 2640, 2840, 2940, 3040, 3140 (Deutschland), 3140 (Espana), 3340, 3640, 3640S, 4040 (Europe), 4040 (USA), 4040S, 4240 (Europe), 4240 (USA), 4240S, 4440 (Europe), 4440 (USA), 4640, 4840, 840, 8440, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V, **Serie: 50** 1350, 1550,

1750, 1750V, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850F, 1850N, 1850V, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950F, 1950N, 2150, 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2250F, 2350, 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2450F, 2550, 2650, 2650CS, 2650F, 2650N, 2650TSS, 2750, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana), 2950, 3050, 3150 (Espana), 3150 (USA), 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3650, 4050, 4050E, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850, 8450,

[Lien vers la fiche du produit](#)