

pochette joint de vérin de direction Ford , New holland

Cette pièce remplace la référence suivante : 9966100



Référence : 130469

Prix : 33.60€

Critères associés :

Marque : Ford, New Holland

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

Ford :

Série 10S : 3010S , 4010S , 5010S

Série 30 : 3430 , 3830(2rm) , 3830(4RM) , 3930 , 3930H , 3930N , 4030(4RM) ,
4130 , 4130N , 4230(2RM) , 4230(4RM) , 4430(2RM) , 4630 , 5030 ,

Série 35 : 4635 , 4835 , 5635 , 6635 , 7635

Série 40 : 5640 , 6640 , 7740 , 7840 , 8240 , 8340

Série 60 : 8160 , 8260

New holland :

Série TL: 100 , 70 , 80 , 90

Série TM : 115 , 125 , 135

Série TN : 55 , 65 , 70 , 75

Série TND : 55 , 65 , 70 , 75

Série TS : 100 , 110 , 115 , 80 , 90

[Lien vers la fiche du produit](#)