

**Pompe d'alimentation Perkins A4.192, A4.203, AD4.203, A4.300 , Landini , Massey Ferguson**

Cette pièce remplace les références 2641345 , 2641346 , 2641A065 , 32589 , 3637338M91 , 4222452M91 , 890955M91 , 892630M91 , 986444 , ULPK0009



**Référence :** 127781

**Prix :** 30.00€

**Critères associés :**

*Marque :* Landini, Massey Ferguson, Perkins

**Descriptif :**

Pompe d'alimentation en 2 trous de fixations .

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

**Landini :**

**Prima**

**6000 Massey Ferguson :**

100  
155 , 158 , 158F , 158S , 158V , 165  
35  
65  
700-800  
765 , 865   30 , 302 , 304 , 3165 , 3303 , 3305 , 356 , 50   **Moissonneuse Batteuse :**   86 , 400 , 410   **Perkins :**  
**A4.192, A4.203, AD4.203, A4.300**

[Lien vers la fiche du produit](#)